

## **Технические указания по декоративным панелям «ДекО»**

Декоративные панели «ДекО» – это декоративные материалы из PVC (поливинилхлорид) на стандартной основе из МДФ толщиной 8 мм (под заказ возможно изготовление панелей на основе плит МДФ других толщин).

Обратная сторона панелей покрыта однотонным материалом из PVC бежевого цвета. Цвет обратной стороны не регламентирован, возможно изменение оттенка.

Возможно изготовление панелей с регламентированным цветом обратной стороны.

Выпуск продукции серийный, со следующими типоразмерами:

2800x1000x10 мм, 2800x640x10 мм, 2800 x 390 мм, 930 x 390 мм

Допуск по размерам:  $\pm 5$  мм; допуск по толщине:  $\pm 0,5$  мм.

Панели упакованы в пленку, по одному, каждая панель снабжена этикеткой с наименованием артикула.

### **Технические характеристики лицевых материалов используемых при производстве:**

Состав: 80-90 % - PVC, 0-10 % - PU, 0-10 % полиэстер

Материал сертифицирован СЭЗ №77.01.16.830.П.063.018.09.09 от 18.09.2009 г.

Испытания на стойкость, в зависимости от материала:

Устойчивость (по Мартиндейлу): 17000-50000 циклов

Цветостойчивость DIN EN ISO105-X12:2002:

к сухому трению 4-5/5

к мокрому трению 4-5/5

Светостойкость DIN EN ISO105 –B02: 2002: ксеноновая лампа 3-5

Огнеустойчивость (сигаретный тест): тест пройден

### **Советы по хранению и эксплуатации:**

Изделия без упаковки рекомендуется хранить в помещениях с соблюдением оптимальной температуры и влажности: температура воздуха от +18 до +27 градусов по Цельсию, относительная влажность от 45% до 70%.

Изделия в упакованном виде в условиях склада рекомендуется хранить в помещениях с соблюдением оптимальной температуры и влажности: температура воздуха от +5 до +30 градусов по Цельсию, относительная влажность от 30% до 70%.

Изделия должны храниться в горизонтальном положении, в крытом сухом помещении, в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред.

Перед раскроем панели рекомендуем выдержать 24 часов в том помещении, где он будет производиться.

Для сохранности лицевого покрытия изделия необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- избегать соприкосновения лицевой поверхности с другими материалами из искусственной кожи, другого цвета;
- избегать попадания прямых солнечных лучей;
- не располагать изделие вблизи различных источников тепла (радиаторов, тепловентиляторов, эл. и газовых плит, печей, каминов);
- беречь поверхность изделий от ударов различными твердыми тяжелыми и острыми предметами;
- избегать воздействия острых режущих предметов;
- не подвергать прямому воздействию горячих предметов;
- при чистке изделия запрещается использование абразивных материалов, а так же средств с содержанием хлора, аммиака, ацетона, а так же прочих агрессивных сред.

### **Рекомендации по устранению пятен и загрязнений:**

#### 1. Влажные загрязнения:

- 1.1. Протереть загрязнение (чай, кофе, кола и т.п.) сухой хлопчатобумажной тканью.
- 1.2. Протереть смоченной в теплой воде с мылом тканью или поролоном, после этого протереть загрязненный участок сухой тканью.
- 1.3. После высыхания протереть сухой тканью.
- 1.4. При необходимости можно использовать 10% спиртово-водный раствор.

#### 2. Сухие загрязнения:

- 2.1. Протрите загрязненный участок сухой хлопчатобумажной тканью. Если загрязнение не удаляется, можно воспользоваться твердым предметом (дерево или пластик). При этом соблюдать осторожность, что бы не повредить поверхность кожи. Можно воспользоваться мягкой щеткой.
- 2.2. Если после этих процедур еще остаются загрязненные участки. То необходимо воспользоваться методом устранения для влажных загрязнений.